



AZKOITIKO UDALA

AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA

KATALOGOA - CATALOGO

	1.- IDENTIFICACION		
	CALLE Y NUMERO		FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA		9
	REFERENCIA CATASTRAL		
	2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
	2.1.- GRADO DE PROTECCION		
	PROTECCIÓN ESPECIAL		
	2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
	RESTAURACION CIENTIFICA		SI
	3.- DESCRIPCION		
<p>Fuente de piedra caliza fechada en 1831, está formado por una basa de columna rematada por una copa, a ambos lados de la basa hay dos barricas de donde salen dos fuentes. Originariamente se situaba en Plaza Berri</p>			

	1.- IDENTIFICACION		
	CALLE Y NUMERO	AIZKIBEL KALEA 1	FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA	G-08	10
	REFERENCIA CATASTRAL	1321022	
	2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
	2.1.- GRADO DE PROTECCION		
	PROTECCIÓN ESPECIAL		
	2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
	RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
	3.- DESCRIPCION		
<p>La casa Lasao es una edificación de planta rectangular, desarrollada en tres niveles mas bajocubierta, La cubierta de la parte delantera es a un agua, y la parte trasera , un poco mas baja a dos aguas. La construcción es de mampostería con sillares en esquinales y algunos vanos y en planta baja de la fachada principal. Destacan los sillares de planta baja en la fachada principal, la ventana con arco tipo conopial con arrabá, en la fachada derecha, en el centro del arrabá un escudo picado en 1794. En la esquina de esta fachada con la posterior destaca una gran garita de ladrillo, la escalera de caracol fue destruida como consecuencia de la caída de la torre de la Iglesia en 1943 y rápidamente restaurada.</p>			