





# AZKOITIKO UDALA

AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA  
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA

## KATALOGOA - CATALOGO

	<b>1.- IDENTIFICACION</b>		
	CALLE Y NUMERO	FRONTÓN GOIKOLOSA	FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA		17
	REFERENCIA CATASTRAL		
	<b>2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN</b>		
	<b>2.1.- GRADO DE PROTECCION</b>		
	PROTECCIÓN MEDIA		
	<b>2.2.- INTERVENCIÓNES CONSTRUCTIVAS</b>		
	RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
	RESTAURACIÓN CONSERVADORA A		SI
<b>3.- DESCRIPCION</b>			
Frontón adosado a la fachada izquierda de la casa Leturiondo. Construido con sillares de piedra, el nivel del suelo se encuentra sobreelevado con respecto al nivel de la plaza.			

	<b>1.- IDENTIFICACION</b>		
	CALLE Y NUMERO	KALE NAGUSIA 42	FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA	E-9	18
	REFERENCIA CATASTRAL	1921041	
	<b>2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN</b>		
	<b>2.1.- GRADO DE PROTECCION</b>		
	PROTECCIÓN MEDIA		
	<b>2.2.- INTERVENCIÓNES CONSTRUCTIVAS</b>		
	RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
	RESTAURACIÓN CONSERVADORA A		SI
<b>3.- DESCRIPCION</b>			
Edificación de planta rectangular, desarrollada en tres niveles con tejado a tres aguas con la cumbre perpendicular a la kale Nagusia. Destacan la proporción de los huecos de la fachada principal y el aparejo de ladrillo de los bordes de balcones y cornisa, y el alero de madera tallada.			