




AZKOITIKO UDALA

AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA

KATALOGOA - CATALOGO



3

1.- IDENTIFICACION		
CALLE Y NUMERO	KALE NAGUSIA 1	FICHA Nº
MANZANA Y PARCELA	B-1	1
REFERENCIA CATASTRAL	1909002	
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
2.1.- GRADO DE PROTECCION		
PROTECCIÓN ESPECIAL		
2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
RESTAURACION CIENTIFICA		SI
3.- DESCRIPCION		
<p>Antigua casa-torre de planta en forma de "L", de tres plantas y desván bajocubierta. La construcción es de mampostería, ladrillo y algunos sillares en esquinales y bordes de vanos , entre los que destacan la gran puerta en arco de medio punto con clave y dovelas y dos ventanas conopiales.</p> <p>En la fachada este tiene dos pisos de galerías de arcos de medio punto.</p> <p>La primitiva casa debió de ser de planta cuadrada, transformándose en la planta actual en 1749.</p>		



3

1.- IDENTIFICACION		
CALLE Y NUMERO	KALE NAGUSIA 43	FICHA Nº
MANZANA Y PARCELA	F-19	2
REFERENCIA CATASTRAL	1217003	
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
2.1.- GRADO DE PROTECCION		
PROTECCIÓN ESPECIAL		
2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
RESTAURACION CIENTIFICA		SI
3.- DESCRIPCION		
<p>Casa señorial del siglo XVIII, de planta cuadrada con tejado a cuatro aguas, es de cuatro plantas.</p> <p>La construcción es de sillería en planta baja de la fachada principal, en vanos y esquinales estando el resto de las fachadas raseado.</p> <p>Destacan los sillares de planta baja en us vanos adintelados con clave, en cartelas y losas de balcones, la cornisa, los esquinales, aplacado en borde de forjado de primera y segunda plantas y vanos de ventanas y puerta, sobresalen así mismo la herrería de balcones y ventanas.</p> <p>La fachada lateral derecha tiene el tercio central retranqueado con un volado a nivel d la cuarta planta soportado con viga de madera con grandes jabalcones. Este hueco sirve para ventilar e iluminar la importante escalera interior de tres tramos con dos descansos y gran hueco central.</p> <p>La fachada izquierda tiene una arcada en galería en la segunda planta, de tres arcos rebajados ligeramente, separados por dos pilares de base cuadrada. A esta fachada está el frontón Goiko-losa (1759).</p> <p>Importante estructura de madera interior.</p>		