




AZKOITIKO UDALA

AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA

KATALOGOA - CATALOGO

	1.- IDENTIFICACION		
	CALLE Y NUMERO	PUENTE JESUSEN BIHOTZA	FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA		33
	REFERENCIA CATASTRAL		
	2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
	2.1.- GRADO DE PROTECCION		
	PROTECCIÓN MEDIA		
	2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
	RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
	RESTAURACIÓN CONSERVADORA B		SI
3.- DESCRIPCION			
<p>Puente de dos ojos de arcos rebajados. La construcción es de piedra de sillería. En el centro del puente aparece la fecha 1878. En este punto existía un puente anterior , al parecer de madera, que fue destruido por una riada en el año 1636.</p>			

	1.- IDENTIFICACION		
	CALLE Y NUMERO	AINGERU KALEA 8	FICHA Nº
	MANZANA Y PARCELA	F-5	34
	REFERENCIA CATASTRAL	1917006	
	2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
	2.1.- GRADO DE PROTECCION		
	PROTECCIÓN MEDIA		
	2.2.- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS		
	RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
	RESTAURACIÓN CONSERVADORA B		SI
3.- DESCRIPCION			
<p>La casa Bastarrika es de planta cuadrada con tejado a cuatro aguas. Tiene dos niveles mas un pequeño desván bajocubierta. La construcción es de mampostería en planta baja con esquinales de sillar, siendo el resto de ladrillo menos la fachada izquierda que es toda de mampostería. Destacan, en la fachada principal, la puerta en arco de medio punto con clave y grandes dovelas y dos ventanas adinteladas con grandes sillares. En el lado izquierdo de esta fachada y cerca del suelo tiene empotrada en la fachada una "lixibarrri". En la fachada posterior hay una pequeña ventana en arco de medio punto. Aparece como existente en el año 1660.</p>			