



# AZKOITIKO UDALA

AZKOITIKO HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA  
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE AZKOITIA

## KATALOGOA - CATALOGO



1.- IDENTIFICACION		
CALLE Y NUMERO	JAUSORO AUZUNEA, 6	FICHA Nº
MANZANA Y PARCELA	A-2	35
REFERENCIA CATASTRAL	1907005	
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
2.1.- GRADO DE PROTECCION		
PROTECCIÓN MEDIA		
2.2.- INTERVENCIÓNES CONSTRUCTIVAS		
RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
RESTAURACIÓN CONSERVADORA A		SI
3.- DESCRIPCION		
<p>La casa Jausoro es de planta rectangular con tejado a cuatro aguas y cubrera perpendicular a la fachada principal E. Es de tres niveles teniendo huecos de desván en el cuarto nivel en todas las fachadas menos en la principal. La construcción es, en su fachada principal, de sillería en los dos primeros niveles y de ladrillo en el segundo piso. El resto de las fachadas está raseado teniendo sillares en algunos vanos y esquinales. Destacan en su fachada principal, además de la sillería y el ladrillo, los tres balcones simples de hierro forjado, una puerta adintelada con clave, dos escudos, una puerta adintelada que anteriormente la entrada a la capilla de la Trinidad con una aguabenditera a su derecha.</p>		



1.- IDENTIFICACION		
CALLE Y NUMERO	JAUSORO AUZUNEA	FICHA Nº
MANZANA Y PARCELA	A-1	36
REFERENCIA CATASTRAL	1909003	
2.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICACIÓN		
2.1.- GRADO DE PROTECCION		
PROTECCIÓN MEDIA		
2.2.- INTERVENCIÓNES CONSTRUCTIVAS		
RESTAURACIÓN CIENTIFICA		SI
RESTAURACIÓN CONSERVADORA A		SI
3.- DESCRIPCION		
<p>La ermita de San Francisco es de planta rectangular con tejado a dos aguas y cubrera perpendicular a la fachada principal. La construcción es de mampostería, con sillares en esquinales y vanos de ventanas, Destacan el perche de anteiglesia con dos columnas de arenisca y rematando la fachada un frontón de madera. La primitiva ermita data de 1573, destruida por los soldados franceses en 1794-5, fue reconstruida poco después.</p>		